

FICHA TÉCNICA

KOVASIL-S ANTIPROYECCIÓN BASE SILICONA AEROSOL

Propiedades:

Producto desmoldeante compuesto de materias primas refinadas que evitan la adherencia. especialmente indicado para desmoldeo en moldes, y antiadherente de salpicaduras de soldadura.No produce humo en el trabajo de soldado.

Propiedades Físicas:

Aspecto: AEROSOL

Color: INCOLORO

Densidad : 1.26

Temp. infla.: INFLAMABLE

Materia activa:15%

Composición cualitativa: Siliconas y Disolventes.

Aplicaciones:

DESMOLDEO DE CAUCHO Y PLÁSTICOS: Basta pulverizar una sola vez para lograr varios procesos de desmoldeo satisfactorios, obteniéndose unos acabados inmejorables. TÉCNICA DE SOLDADURA: Evita la adherencia de las proyecciones en pistolas, portaelectrodos y demás útiles de soldadura.

Modo de empleo:

Se pulveriza puro.DESMOLDEO: Pulverizar suavemente a una distancia de unos 30 cm. , las partes interiores del molde, dejar secar unos instantes y después iniciar el moldeo.SOLDADURA: Pulverizar todas las partes expuestas a las proyecciones aun alejadas del arco, especialmente boquillas, tubos de contacto (exteriores), difusores, etc. Dejar reposar unos instantes antes de la soldadura.Terminando el trabajo es suficiente golpear ligeramente las proyecciones para que se desprendan

Consejo de seguridad:

Aerosol extremadamente inflamable. Líquido y vapores muy inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. En caso de incendio: Utilizar espuma antialcohol, polvo químico seco, anhídrido carbónico, AFFF para apagarlo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Eliminar el contenido/el recipiente como residuos peligrosos.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.