

FICHA TÉCNICA

KOVAMOLDE-DESMOLDEANTE BASE SILICONA AEROSOL

PROPIEDADES:

La silicona es un producto para el desmoldeo de plásticos y gomas, antiadherente para soldadura, abrillantador de superficies, así como un antiadherente de uso general.

APLICACIONES:

Basta pulverizar una sola vez para lograr varios procesos de lubricación satisfactorios, obteniendo unos acabados inmejorables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

APECTO: LÍQUIDO TRANSPARENTE

COLOR: INCOLORO

OLOR: PENETRANTE

D=1,287+-0.20GR/CC

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

DESMOLDEO: Pulverizar suavemente a una distancia de unos 30 cms. las partes interiores del molde. Aplíquese siempre una capa finísima. Su rociado ultrafino permite una aplicación controlada, con cobertura total de la superficie a tratar. Es económico, una sola pasada es suficiente para una acción eficaz. De aplicación en todo tipo de superficies y para todo tipo de plásticos. En caso de aplicar sobre barnices delicados o colores, probar el producto en una pequeña superficie antes de usarlo. **SOLDADURA:** Pulverizar todas las partes expuestas a las proyecciones aunque alejadas del arco, especialmente boquillas, tubos de contacto (solo el exterior), difusores, fondo del porta-boquillas, etc. Dejar reposar unos instantes antes de proceder a la soldadura. Después del tratamiento golpear ligeramente las proyecciones para que se desprendan.

PRECAUCIONES:

Aerosol extremadamente inflamable. Líquido y vapores muy inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. En caso de incendio: Utilizar espuma antialcohol, polvo químico seco, anhídrido carbónico, AFFF para apagarlo. **EN CASO DE INGESTIÓN:** Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO provocar el vómito. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):** Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.

INDUSTRIAS QUÍMICAS KOVALAM SL

B-88216536

Avda. Bruselas, 15 Planta 2

28108, Alcobendas Madrid

T. 902.880.030 F. 902.880.031

kovalam@kovalam.es

www.kovalam.es

Última Revisión:

18/02/2022